

TABLAS DE MEDIDAS HOMBRES VESTUARIO Y CALZADO



SARHEM

MEDIDA CAMISA HOMBRE DOCENTE ML MC Y CELADOR CLIMA FRIO Y CALIDO ML Y MC							
DESCRIPCION	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Tolerancia +/-
CONTORNO PECHO	106	114	122	130	138	146	3%

Medidas en cm

MEDIDA PANTALON HOMBRE - DOCENTE CLIMA FRIO Y CALIDO Y CELADOR CLIMA FRIO Y CALIDO								
DESCRIPCION	28	30	32	34	36	38	40	42
CONTORNO DE CINTURA	78	82	86	90	94	98	102	106

Medidas en cm

MEDIDA CHAQUETA IMPERMEABLE-CONTAVIENTOS-CELADOR Y CHALECO HOMBRE CLIMA FRIO Y CALIDO							
DESCRIPCION	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Tolerancia +/-
CONTORNO PECHO	116	120	126	130	136	141	3%

Medidas en cm

MEDIDA OVEROL OPERARIO CLIMA FRIO Y CALIDO HOMBRE- CAMISA							
DESCRIPCION	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Tolerancia +/-
CONTORNO PECHO	108	114	120	128	136	144	3%

Medidas en cm

MEDIDA OVEROL OPERARIO CLIMA FRIO Y CALIDO HOMBRE- PANTALON								
DESCRIPCION	28	30	32	34	36	38	40	42
CONTORNO DE CINTURA	78	82	86	90	94	98	102	106

Medidas en cm

MEDIDA BATA HOMBRE							
DESCRIPCION	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Tolerancia +/-
CONTORNO PECHO	104	110	116	122	128	134	3%


Medidas en cm

MEDIDA UNIFORME SERVICIOS GENERALES HOMBRE CLIMA FRIO Y CALIDO							
DESCRIPCION	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Tolerancia +/-
CONTORNO PECHO - CAMISA	110	116	122	128	135	142	3%
CONTORNO CINTURA - PANTALON	102	108	114	120	126	132	3%

Medidas en cm

MEDIDAS CALZADO Y BOTAS HOMBRE

TALLA CALZADO (numeración en escala de punto de paris: Francesa)	DIMENSION DEL PIE en cm (en centímetros) - medida del largo útil
34	entre 22,4 y 23,0
35	entre 23,1 y 23,6
36	entre 23,7 y 24,3
37	entre 24,4 y 25,0
38	entre 25,1 y 25,6
39	entre 25,7 y 26,3
40	entre 26,4 y 27,0
41	entre 27,1 y 27,6
42	entre 27,7 y 28,3
43	entre 28,4 y 29,0
44	entre 29,1 a 29,6
45	entre 29,7 a 30,2
46	entre 30,3 y 31,0
47	entre 31,1 y 31,6
48	entre 31,7 y 32,2



PROCEDIMIENTO

1. Dimensione su pie derecho en la forma señalada en la gráfica (preferiblemente al finalizar su jornada laboral)
2. A esta dimensión, el usuario debe aumentarle 1.2 centímetros mas (0 12 milímetros), para determinar la medida final
3. De acuerdo con la medida obtenida, ubique su talla en la tabla
4. Ejemplo: Medida del pie 24,6+1,2=25,8, Su talla seria : 39